



**ВЕРТОЛЕТНАЯ
СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ**
ХОЛДИНГ ВЕРТОЛЕТЫ РОССИИ

Вертолет АНСАТ. Перечень продуктов модернизации, размещенных на сайте ВСК







Вертолет АНСАТ

Перечень продуктов модернизации, по которым выпущен бюллетень Размещены на сайте ВСК

№	Продукт модернизации	Шифр бюллетеня	Объект применения	Краткое техническое описание доработки
1.1	 <u>Расширение диапазона эксплуатационных температур до -45°C</u>	A-0295-БУ-Г	АНСАТ	С целью обеспечения возможности эксплуатации вертолета в условиях низких температур проводится комплекс работ по улучшению теплоизоляции фюзеляжа.
1.2	 <u>Установка виброгасителя маятникового 338.1291.000</u>	A-0266-БУ-Г	АНСАТ	Установка виброгасителя маятникового 338.1291.000 для снижения вибрационных нагрузок на втулку несущего винта вертолета АНСАТ.
1.3	 <u>Установка обтекателя 338.1281.050 втулки несущего винта</u>	A-0260-БУ-Г	АНСАТ	Установка обтекателя втулки несущего винта для улучшения характеристик вертолета АНСАТ.
1.4	 <u>Нанесение меток на верхней и нижней поверхности лопасти несущего винта</u>	A-0289-БУ-Г	АНСАТ	С целью исключения случаев неверной установки лопастей несущего винта, на вертолете АНСАТ предусмотрено нанесение опознавательных меток на верхней и нижней поверхностях лопастей несущего винта.
1.5	 <u>Установка системы активного гашения вибраций</u>	A-0300-БУ-Г	АНСАТ	С целью снижения уровня вибрации и шума на вертолете АНСАТ выполняется установка системы активного гашения вибрации.

Контакты

-  АО «ВСК»
-  115054, Россия, Москва, Большая Пионерская улица, 1
-  Телефон контактного центра АО «ВСК»: +7 (499) 270-55-55
-  www.hsc-copter.com